


Link do produktu: <https://www.mkgsstore.pl/uklad-latarki-ic-lm3539-iphone-xs-xr-xs-max-11-11-pro-11-pro-max-p-2128.html>



Układ Latarki IC LM3539 IPHONE XS / XR / XS MAX / 11 / 11 PRO / 11 PRO MAX

Cena	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5904814149205

Opis produktu

☐ **NAJWAŻNIEJSZE ZALETY:**

☐ **Odpowiedzialny za działanie latarki i lampy błyskowej**

Układ LM3539 steruje diodą LED latarki oraz lampą błyskową aparatu, zapewniając stabilne i mocne światło w trybie latarki oraz podczas fotografowania.

⚙️ **Stabilna i bezawaryjna praca**

Wysokiej jakości układ gwarantuje równomierne świecenie diody LED bez migotania, przegrzewania lub przerywania pracy lampy błyskowej.

☐ **Precyzyjne dopasowanie - łatwy montaż w serwisie**

Element został zaprojektowany specjalnie dla modeli iPhone XS, XR, XS Max, 11, 11 Pro i 11 Pro Max, dzięki czemu pasuje do fabrycznych punktów lutowniczych płyty głównej bez potrzeby przeróbek.

☐ **Trwała konstrukcja serwisowa**

Układ wykonany z wysokiej jakości komponentów zapewnia długą żywotność oraz odporność na wielokrotne użycie latarki i lampy błyskowej.

☐ **KOMPATYBILNOŚĆ:**

- ▶ iPhone XS
- ▶ iPhone XR
- ▶ iPhone XS Max
- ▶ iPhone 11
- ▶ iPhone 11 Pro
- ▶ iPhone 11 Pro Max

☐ **DANE TECHNICZNE:**

- ☐ Typ: Układ latarki / LED IC LM3539
- ☐ Model: Kompatybilny z iPhone XS / XR / XS Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
- ☐ Funkcja: Sterowanie diodą LED latarki i lampą błyskową
- ☐ Stan: Nowy
- ☐ Producent: Inny
- ☐ Ilość: 1 sztuka

☐ **ZASTOSOWANIE:**

- ✓ Naprawa lub wymiana uszkodzonego układu latarki
- ✓ Przywrócenie pełnej funkcjonalności lampy błyskowej aparatu

-
- ✓ Rozwiązanie problemów z migotaniem lub brakiem świecenia latarki
 - ✓ Idealne do serwisów GSM oraz profesjonalnej naprawy urządzenia